

【崩落状況写真】



←崩落の状況



↑ロープの設置

- 崩落箇所は、別当出合の吊り橋の先の一方通行（上り専用登山道）区間上部です。
- 路肩が長さ約10m、高さ約8m程度崩落しています。